

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF

09/06/2026

Segment

MEDIUM VAN

Date d'immatriculation

28/03/2024

Immatriculation

GW651BL

Kilométrage

38 022 km

VIN

VXEVLHTXRZ013940

Marque

OPEL

Modèle

VIVARO C

Portes

5

Date de création

28/04/2026

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



ELÉMENTS DU VEHICULE

Tableau de bord



Carnet de service présent



Roue de secours acier

Manquant

Double des clés présent

PNEUS

Pneu Avant Gauche

FIRESTONE - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme conforme

Pneu Arrière Gauche

FIRESTONE - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme conforme

Pneu Avant Droit


FIRESTONE - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme conforme

Pneu Arrière Droit

FIRESTONE - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme conforme

DOMMAGES

Porte Arrière Droite



Rayure(s) - Moyen

Baguette de porte Avant-Gauche



Rayure(s) - Sévère

Rétroviseur Gauche



Rayure(s) - Superficiel

Logo de jante Arrière Gauche



Manquant

Logo de jante AvantGauche



Manquant

Logo de jante Avant Droite




Manquant

Porte battante Arrière Gauche



Enfoncement(s)

Porte battante Arrière Droite



Enfoncement(s)

Bouclier Arrière



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Bouclier Avant



Enfoncement(s) avec peinture - Superficiel

Bouclier Avant



Enfoncement(s) avec peinture - Superficiel

Bouclier Avant



Rayure(s) - Léger / Faible

Bas de caisse Droit




Rayure(s) - Léger / Faible

Bas de caisse Droit



Enfoncement(s) - Sévère

Aile Arrière Gauche



Enfoncement(s) - Superficiel

Aile Arrière Gauche



Rayure(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Droite



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Droite



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Droite




Rayure(s) - Moyen

Aile Avant Gauche



Manquant

Aile Avant Gauche



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Avant Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Baguette d'aile Arrière Gauche



Rayure(s) - Sévère

JANTES

Jante Arrière Gauche Acier



Rayure(s) - Moyen

Jante Avant Gauche Acier



Rayure(s) - Moyen

Jante Avant Droite Acier



Rayure(s) - Moyen

Jante Arrière Droite Acier



Rayure(s) - Moyen

Jante Arrière Gauche Acier

Rayure(s)

Roue de secours acier

Manquant