

## INFORMATION DU VÉHICULE

**Date de génération du PDF**

09/06/2026

**Segment**

MEDIUM VAN

**Date d'immatriculation**

28/03/2024

**Immatriculation**

GW640BL

**Kilométrage**

37 931 km

**VIN**

VXEVLHT7RZ013927

**Marque**

OPEL

**Modèle**

VIVARO C

**Portes**

5

**Date de création**

23/04/2026

## PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



## ÉLÉMENTS DU VEHICULE

Autre(s) dommage(s) habitacle



Roue de secours



Tableau de bord



\*\*\* Non référencé \*\*\*

**Carnet de service présent**



**Double des clés manquant**

Manquant

## PNEUS

**Pneu Avant Gauche**

KLEBER - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme  
conforme - 7.7 mm

**Pneu Arrière Gauche**

CONTINENTAL - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme  
conforme - 7 mm

**Pneu Avant Droit**

KLEBER - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme  
conforme - 8.3 mm

**Pneu Arrière Droit**

CONTINENTAL - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme  
conforme - 6.7 mm

DOMMAGES

Porte Arrière Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Avant Gauche




Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Avant Droite



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Porte Avant Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Avant Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Bouclier Avant



Malfaçon / Imperfection(s) - Moyen

Bouclier Avant



Bouclier Avant



Enfoncement(s) - Fort

Rayure(s) - Sévère

Aile Arrière Gauche



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Gauche



Rayure(s) - Superficiel

Aile Arrière Gauche



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Gauche



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Gauche



Rayure(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Aile Avant Droite



Enfoncement(s) - Moyen

Aile Avant Droite



Rayure(s) - Fort